

Государственная политика в области предотвращения авиационных происшествий, связанных с использованием ВПП

Семинар по безопасности полетов,

Москва, Внуково, 2017



Министерство транспорта Российской Федерации
Федеральное агентство воздушного транспорта

РОСАВИАЦИЯ



Авиационные происшествия / инциденты, связанные с использованием ВПП

RE, ARC, USOS

- Выкатывания за пределы ВПП
- Нештатное касание ВПП
- Посадка с недолетом или перелетом

LOC-G, CTOL

- Столкновение с препятствиями при рулении
- Потеря управления при движении по земле

RI

- Несанкционированные выезды на ВПП

ARDM, BIRD, WILD

- Инфраструктура аэродрома, в том числе повреждение ВС посторонними предметами
- Столкновения с птицами и другими животными

RAMP

- Наземное обслуживание



Министерство транспорта Российской Федерации
Федеральное агентство воздушного транспорта

РОСАВИАЦИЯ





1. ВЫКАТЫВАНИЯ ЗА ПРЕДЕЛЫ ВПП. СХОД С ВПП ИЛИ РД ПРИ РУЛЕНИИ




Министерство транспорта Российской Федерации
Федеральное агентство воздушного транспорта

РОСАВИАЦИЯ



Типы событий, оказывающие наибольшее влияние на безопасность полетов самолетов коммерческой авиации



Наиболее тяжелые авиационные происшествия, связанные с выкатыванием при взлете или посадке

09 июля 2006 года, Иркутск
Airbus 310-324 а/к «Сибирь»
При посадке выкатывание вправо
Погибло 125 человек




07 сентября 2011 года, Ярославль
Як-42Д а/к «Як-Сервис»
При взлете выкатывание вперед
Погибло 44 человека

29 декабря 2012 года, Внуково
Ту-204-100В а/к «Рэд Вингс»
При посадке выкатывание вперед
Погибло 5 человек



Основные причины выкатываний за пределы ВПП при взлете или посадке



Факторы опасности, приводящие к выкатываниям за пределы ВПП

Состояние ВПП:

- низкое значение Ксц (0,35 и ниже)
- использование устаревших средств замера Ксц (АТТ-2, деселерометр)
- отсутствие видимости разметки ВПП покрытой снегом
- недостоверная информация о характере загрязнений на ВПП, таких как слякоть, лед, снег, их площади и толщине слоя



**Выкатывание на БПБ 20.04.2015
а/п Ульяновск (Баратаевка)
АТР-72 VQ-BLF**



**Посадка на неподготовленную ВПП
25.10.2016 а/п Магас (Слепцовская)
Боинг-737 VQ-BTJ**



Министерство транспорта Российской Федерации
Федеральное агентство воздушного транспорта

РОСАВИАЦИЯ



Факторы опасности, приводящие к потере управления при рулении

- ❑ При подготовке перрона не учитывается возможность потери управления воздушным судном при рулении в условиях сильного ветра
- ❑ Недостаточное внимание к подготовке или сложность подготовки участков ВПП (обычно в торцах ВПП), где экипажу требуется выполнить разворот на 180°:
 - наличие льда на разметке порога ВПП снижает сцепление колес самолета с покрытием;
 - неполная очистка уширения на ВПП и снежные брустверы не позволяют экипажу увеличить радиус разворота;
 - не просматриваемая или отсутствующая разметка осевой линии усложняет выполнение разворота (особенно широкофюзеляжных самолетов).



RUNWAY AHEAD

2. НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ ВЫЕЗДЫ НА ВПП



Министерство транспорта Российской Федерации
Федеральное агентство воздушного транспорта

РОСАВИАЦИЯ



Мероприятия по предотвращению несанкционированных выездов на ВПП

➤ Мероприятия утверждены приказом Росавиации от 06.02.2017 № 69-П и размещены на официальном сайте Росавиации в сети Интернет по адресу:

<http://www.favt.ru/dejatelnost-lms-bezopasnost-operaciy-vpp/>

➤ Мероприятия разработаны с учетом факторов опасности, выявленных по результатам расследований АП и инцидентов, происшедших в Российской Федерации.

➤ При разработке Мероприятий использовались:

- документ ИКАО № 9870;
- Европейский план предотвращения несанкционированных выездов на ВПП (издание 2.0):

[https://www.skybrary.aero/index.php/European_Action_Plan_for_the_Prevention_of_Runway_Incursions_\(EAPPRI\)](https://www.skybrary.aero/index.php/European_Action_Plan_for_the_Prevention_of_Runway_Incursions_(EAPPRI))



Министерство транспорта Российской Федерации
Федеральное агентство воздушного транспорта

РОСАВИАЦИЯ



Мероприятия по предотвращению несанкционированных выездов на ВПП

Структура мероприятий:

1. Первоочередные мероприятия (в Росавиации создана рабочая группа «Безопасность на ВПП»)
2. В сфере деятельности оператора аэродрома
3. В сфере деятельности органа обслуживания воздушного движения
4. Летная эксплуатация воздушных судов
5. Осуществление радиосвязи и фразеология радиообмена
6. Аэронавигационная информация
7. Обеспечение безопасности на аэродромах совместного базирования или использования
8. Использование современного оборудования и методов организации работы
9. Нормативные документы и контроль выполнения их требований
10. Сбор данных и разработка профилактических мероприятий



Министерство транспорта Российской Федерации
Федеральное агентство воздушного транспорта


РОСАВИАЦИЯ



Инцидент с самолетом HS-125-700B RA-02811, Пулково, 10.09.2017

Фактическая информация:

- руление для взлета с ВПП-10R ночью, в простых метеоусловиях
- в процессе руления экипажу был изменен маршрут руления (взлет не от торца ВПП-10R, а от РД А4)
- работало светосигнальное оборудование (перед ВПП стоп-огни красного цвета)
- использовался комплекс средств автоматизации наблюдения и контроля аэродромного движения (КСА НКВД) «Вега»



- заданный маршрут
- измененный маршрут
- фактический маршрут



Министерство транспорта Российской Федерации
Федеральное агентство воздушного транспорта

РОСАВИАЦИЯ



Факторы опасности, отмеченные по результатам расследования

Эксплуатант ВС:

- экипаж плохо знает маршруты руления и светотехническое оборудования аэродрома и правила его использования
- экипаж пересек линию горящих стоп-огней красного цвета без разрешения диспетчера

Орган ОВД:

- диспетчер поздно обнаружил срабатывание сигнализации КСА НКАД «Вега» о несанкционированном занятии ВПП


Дополнительно - оператор аэродрома:

- место пересечения РД F-A-A2 обозначено в АНИ как опасный участок, но не сопровождается поясняющим текстом (пункт 6.3 Мероприятий)

Материалы расследования инцидента размещены в АМРИПП, учетный № 175045, категория RI.



HS4 Intersection of TWY M4 and TWY B5.
During vacation of RWY 01 along TWY B5 after landing, the flight crew shall regulate the speed not to miss the right turn to Vnukovo 1 apron. While taxiing along TWY M4 to Vnukovo 1 apron, the flight crew shall increase caution not to miss the left turn.



Министерство транспорта Российской Федерации
Федеральное агентство воздушного транспорта

РОСАВИАЦИЯ



Мероприятия по предотвращению несанкционированных выездов на ВПП

1. Мероприятия не устанавливают сроков завершения их реализации. Оценка состояния реализации Мероприятий должна осуществляться непрерывно.
2. Контроль реализации мероприятий должен осуществляться как в ходе проверок Росавиации, так и в рамках СУБП организации.
3. Реализация мероприятий подразумевает постоянное взаимодействие Росавиации, организаций гражданской авиации и сторонних организаций.

Для этих целей рекомендуется создавать группы по безопасности на ВПП.

Руководство по созданию и организации работы групп по безопасности на ВПП размещено на официальном сайте Росавиации в сети Интернет по адресу:

<http://www.favt.ru/dejatelnost-lms-bezopasnost-operaciy-vpp/>



Министерство транспорта Российской Федерации
Федеральное агентство воздушного транспорта

РОСАВИАЦИЯ





3. ГРУППЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ НА ВПП



Министерство транспорта Российской Федерации
Федеральное агентство воздушного транспорта

РОСАВИАЦИЯ



Группа по безопасности на ВПП

Основные проблемы, отмечаемые Росавиацией:

- высшее руководство организаций-участников группы не интересуется результатами работы группы
- группа используется участниками для взаимных упреков в бездействии (отсутствие совместной работы)
- отсутствие инициативы в устранении проблем. Предпочтение отдается ссылке на отсутствие требований в ФАП, а не анализу проблемы и поиску приемлемого решения
- некоторые операторы аэродромов считают СУБП формальностью, необходимой для выполнения требований властей. Опыт авиакомпаний и ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» недооценивается
- эксплуатанты ВС и органы ОВД не проявляют инициативу, считая, что организация работы группы по безопасности на ВПП это исключительная ответственность оператора аэродрома




Министерство транспорта Российской Федерации
Федеральное агентство воздушного транспорта

РОСАВИАЦИЯ



Помощь в запуске работы группы по безопасности на ВПП

ИКАО предлагает безвозмездную помощь в запуске работы группы по безопасности на ВПП. В 2016 - 2017 году при участии ПАО «Аэрофлот» и ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (Пулково) такая помощь была оказана аэропортам Бен-Гурион и Анкара.



**ИКАО предлагает зарегистрировать группу (зарегистрировано 216 групп).
Российские операторы аэродромов в этом пока не участвуют**



Участие в работе групп по безопасности на ВПП

В течение 2017 года Управление инспекции участвовало в работе групп по безопасности на ВПП в аэропортах Пулково и Шереметьево.

Управление инспекции по безопасности полетов совместно с территориальными органами Росавиации готово оказывать содействие в запуске работы групп по безопасности на ВПП в российских аэропортах. Готовность принять участие в этой работе высказывали авиакомпании Аэрофлот, ЭйрБриджКарго, ЮТэйр.



Министерство транспорта Российской Федерации
Федеральное агентство воздушного транспорта

РОСАВИАЦИЯ



Государственная политика в области предотвращения авиационных происшествий, связанных с использованием ВПП



Министерство транспорта Российской Федерации
Федеральное агентство воздушного транспорта

РОСАВИАЦИЯ

